



H76**Резцы резьбовые трапецидальные с пластинами из быстрорежущей стали ГОСТ 18876-73.**

Обозн. Резцов		Обозначение резца в 1С	Сечение резца h*b*L	Шаг резьбы
правые	левые			
2664-0501			20*12*120	2
	2664-0502			
2664-0503				3
	2664-0504			
2664-0505				4
	2664-0506			
2664-0507				5
	2664-0508			
2664-0509		H76-256140-... тр6	25*16*140	6
	2664-0510			
2664-0511				8
	2664-0512			
2664-0513			10	
	2664-0514			
2664-0515			32*20*170	12
	2664-0516			
2664-0517				16
	2664-0518			
2664-0519			40*25*200	20
	2664-0520			
2664-0521				24
	2664-0522			

Стандартные позиции - Делаем в линии
Не стандартные позиции - Делаем под заказ
НЕ ДЕЛАЕМ

—

—
—
—

—