



H61

Резцы отрезные и прорезные с пластинами из быстрорежущей стали ГОСТ 18874-73.

Резец прорезной



Нормаль резца	Обозначение резца в 1С	Сечение $h*b*L$	a	цельный
2120-0501	H61-040450-...(a4)	4*4*50	4	
2120-0502	H61-060650-...(a5)	6*6*50	5	
2120-0503	H61-080850-...(a3)	8*8*50	3	
2120-0504	H61-080850-...(a4)	8*8*50	4	
2120-0505	H61-080850-...(a5)	8*8*50	5	
2120-0507	H61-101060-...(a4)	10*10*60	4	
2120-0520	H61-101060-...(a5)	10*10*60	5	
2120-0508	H61-101060-...(a6)	10*10*60	6	
2120-0509	H61-101060-...(a8)	10*10*60	8	
2120-0511	H61-121270-...(a4)	12*12*70	4	
2120-0521	H61-121270-...(a5)	12*12*70	5	
2120-0512	H61-121270-...(a6)	12*12*70	6	
2120-0513	H61-121270-...(a8)	12*12*70	8	
2120-0514	H61-121270-...(a10)	12*12*70	10	
2120-0515	H61-161680-...(a5)	16*16*80	5	
2120-0516	H61-161680-...(a6)	16*16*80	6	
2120-0517	H61-161680-...(a8)	16*16*80	8	
2120-0518	H61-161680-...(a10)	16*16*80	10	
2120-0519	H61-161680-...(a12)	16*16*80	12	



Исп.	правые		левые		Сечение резца $h*b*L$	a
	90гр.	100гр.	90гр.	100гр.		
1 Цельный	2130-0501	2130-0502	2130-0361	2130-0362	6*6*50	1,5
	2130-0503	2130-0504	2130-0363	2130-0364	8*8*50	2
	2130-0505	2130-0506	2130-0365	2130-0366	10*10*60	
	2130-0507	2130-0508	2130-0367	2130-0368	12*12*70	3
2	2130-0509	2130-0510	2130-0371	2130-0372	16*10*100	
	2130-0511	2130-0512	2130-0373	2130-0374	20*12*120	
	2130-0513	2130-0514	2130-0375	2130-0376	20*10*120	4

Пластина сбоку	2130-0515	2130-0516	2130-0377	2130-0378	25*16*140	3
	2130-0517	2130-0518	2130-0381	2130-0382	25*16*140	5
	2130-0519	2130-0520	2130-0383	2130-0384	32*20*170	4
	2130-0521	2130-0522	2130-0385	2130-0386	32*20*170	6
З как Н01	2130-0401	2130-0402	2130-0387	2130-0388	20*12*120	4
	2130-0403	2130-0404	2130-0391	2130-0392	25*16*140	5
	2130-0405	2130-0406	2130-0393	2130-0394	32*20*170	4
	2130-0407	2130-0408	2130-0395	2130-0396	32*20*170	8

	Стандартные позиции - Делаем в линии
	Не стандартные позиции - Делаем под заказ
	НЕ ДЕЛАЕМ

